# MORELO - ÜBERNAHME CHECKLISTE VERSION 1.3

#### **HINWEIS**

Bei dieser Checkliste handelt es sich um eine persönliche, individuell angepasste Checkliste zur Übernahme eines MORELO Grand Empire 93 LB. Die Liste darf gerne als Anregung dienen und individuell kopiert und modifiziert werden. Die Liste steht im "Blog" unter https://axelundute.com zum Download zur Verfügung.

Bei roter Schrift handelt es sich um vereinbarte Optionen, die über Grundausstattung hinausgehen.

Bei blauer Schrift handelt es sich um Fragen, Checks und Funktionstests während oder im direkten Anschluß an die Übernahme.

## 1. ZULASSUNG UND PAPIERE ☐ Angebote von verschiedenen Versicherungen einholen □ eVB-Nummer (von der Versicherung) ☐ Wunschkennzeichen reservieren ☐ Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II). Ist die Anzahl der eingetragenen Sitzplätze korrekt? Eintragung der Gasanlage? ☐ COC Papiere vorhanden? ☐ Gas-Prüfung erfolgt? Gelbes Heft vorhanden? Prüfplakette am Fahrzeug? 2. FAHRWERK / FAHRZEUG ☐ Kraftstofftank 500 Liter anstelle 390 Liter Serie. Ist der Kraftstofftank gefüllt? ☐ Leichtmetallfelgen ALCOA Dura Bright an Vorder- und Hinterachse mit Breitbereifung der Vorderachse 385/55 R 22,5". Check Reifendruck. Check Zugänglichkeit der Ventile. ☐ Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit elektrischer Betätigung funktionieren auch bei ausgeschalter Zündung (am 12 Volt-Netz verbaut). ☐ Entfall MORELO-LOGO auf Sat-Schüssel. Entfall Typenbezeichnungen: 1840, Actros und Grand Empire am Fahrzeug. ☐ Anhängerkupplung, starr verbaut. ☐ Fahrzeugzubehör: Warndreieck, Verbandkasten, Warnweste, Warnlampe, Handbücher, Sonstiges. ☐ Neue Fahrzeugtür mit Zuziehhilfe (neu ab Modelljahr 2026) ☐ Curved Windschutzscheibe (neu ab Modelljahr 2026) ☐ Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung inkl. Touchpanel. Funktionstest

☐ Bereifung: Michelin X Line Energy F / Check Reifendruck

		Druckluftanschluß hinter Schürzenklappe. Schlauch vorhanden?
3.	CO	OCKPIT
		Pilotensitze in BiColor "grün/braun", luftgefedert, drehbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehnen, Sitzheizung, Belüftung und integriertem Gurtsystem
		Isolier-Plissee hinter Windschutzscheibe, mit elektrischer Betätigung, Sichtschutz, Verdunkelung und Sonnenblende. Funktionstest
		Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit elektrischer Betätigung funktionieren auch bei ausgeschalter Zündung (am 12 Volt-Netz verbaut).
		Rückfahrkamera-System Digitales Kamerasystem MirrorCam. Ist die Hilfslinie "Position Hinterachse" im System kalibriert?
		Birdview Kameraset mit separatem Monitor. Wurde ein 10"-Monitor verbaut?
		Totwinkel-Kamera Beifahrerseite mit 10" Monitor
		Doppelhorn-Druckluftfanfare im Motorraum (Männerhupe)
		4 x 230 Volt Steckdosen und 2 x USB-Ladebuchse
4.	K	ABINENBAU
		Doppelboden beheizbar. Wo kann die Fußbodenheizung abgestellt werden?
		Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloss und Fernbedienung. Neuen, persönlichen Code einrichten.
		Garagentüre rechts und links. Die Türen öffnen zur Seite hin. Nicht nach oben!!
		Bodenschienen mit Verzurrösen
		230 Volt Steckdose in der Garage
		Außendusche fahrerseitig im Doppelboden
		Dachmarkise elektrisch 6,0 m, mit LED-Beleuchtung, steuerbar mit Fernbedienung. Funktionstest. Wo ist die Dokumentation für die Programmierung einer Stop-Funktion und zur Durchführung eines Reset?
		LED-Lichtband auch auf Fahrerseite verbaut?
		Einstiegstreppe außen 3-stufig. Existiert die "Scherstiftproblematik" weiterhin?
		Arbeitslicht / Unterflurscheinwerfer parallel zum Rückwärtsgang geschaltet.
		Funktionstest Außenklappen: Öffnen, Schließen, Verriegelung.
		Funktionstest Fenster, Hekis, Dachluken: Öffnen, Schließen, Verriegelung.
		Funktionstest Verdunkelung: Öffnen, Schließen.
		Funktionstest Fliegenschutzgitter: Öffnen, Schließen.
<b>5</b> .	K	ÜCHE
		172 Liter Haushaltskühlschrank. Wo sitzt der Wechselrichter für den Kühlschrank?
		Ventilator-Dachluke (in der Variante MaxFann verbaut?)
		Handhabung der Geschirrspülmaschine? Spülmittel? Salz? Klarspüler?

		3-flammiges Gas-Kochfeld anstatt Induktionskochfeld verbaut?				
		Steckdosen, 3 x 230 Volt				
		Funktionstests Spülmaschine, Kühl- und Gefrierschrank, Backofen, Kochfeld.				
		Schrank gegenüber der Küche mit 3 Schubladen und darüber liegender Schrankklappe.				
6.	6. WOHNEN UND SCHLAFEN					
		Bodenbelag aus pflegeleichtem und hochwertigem PVC – Design Cappuccino Verlegerichtung: "Landyacht" oder "Bretterbude"?				
		Sitzgruppe "BiColor-Design" anstatt ROYAL Lederpolsterung				
		Möbeldekor: Trend / Pearl.				
		Möbel: Scharniere und Auszüge der Klappen, Türen und Schubladen prüfen.				
		Im Eingangsbereich Garderobenbrett mit 3 Haken anstatt Design-Spiegel (Montage der Kleiderhakeni m Rahmen der Übergabe)				
		In Wohn- und Schlafraum Wand- und Deckenbespannung in Kunstleder anstatt Textilfaser				
		Safe mit elektronischer Verriegelung, automatisches Schließsystem mit Motorantrieb				
		Liegewiese für L-Grundrisse				
		Stehhöhe im Durchgang > 200 cm wo die Schiebetüren verbaut sind.				
		Zusätzliche 230-Volt-Steckdose im Kleiderschrank Badezimmer unten links für Staubsauger.				
7. BADEZIMMER						
		Luxusbad mit separatem Toilettenraum, Fenster und Mini-Dachluke				
		Steckdosen, 2 x 230 Volt				
		5cm Toiletten-Sitzerhöhung verbaut?				
		Auszugsdusche neben Toilette				
		Dach-Klimagerät für Schlafraum im Bad-Bereich verbaut anstelle des Mini-Heki.				
		Entfall der Regendusche (Stehhöhe!)				
		Funktionstest Dusche				
		Funktionstest Toilette, Toilettenspülung				
8.	VI	ERSORGUNG				
		Gastank 150 Liter mit Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels, mit Gasaußeneinspeisung. Ist der Gastank gefüllt?				
		Handhabung der Warmwasser-Gas-Zentralheizung. Wo ist der Ausgleichsbehälter der Heizung (Glykol)? Entlüftung der Heizung? Maßnahmen um die Heizung "winterfest" zu machen? Wo sind die Wasserablaufventile?				
		Frischwassertank ca. 410 Liter. Ist eine Wartungklappe für den Zugriff zum Frischwassertank verbaut worden?				
		Abwasser- und Fäkalientankentleerung durch manuelle anstatt elektrische Ablassschieber im beheizten Doppelboden				

		Unterflurkamera und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss
		Funktionstest: Heizung
		Funktionstest: Alle Wasserhähne
9.	El	LEKTRONIK
		2 x 230 Volt Steckdosen in Garage
		1 x 12 Volt Steckdose im Frontoberschrank Fahrerhaus Beifahrerseite
		$2 \times 230 \text{ Volt CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung (} 1 \times \text{separates Ladegerät für schwach abgesicherte Plätze; } 1 \times \text{Ladegerät für Wechselrichter})$ Erläuterung hierzu gewünscht!
		Separater Sinus-Wechselrichter für Kühlschrank. Wo sitzt der Wechselrichter?
		Kombi-Ladegerät / Wechselrichter mit 5KW anstatt mit 8KW verbauen, bis 200 A Ladeleistung (nicht über Landstrom), mit Netzstärkevorwahl und Netzmangelausgleich, steuerbar über 7" Cerbo GX Touch und über digitales System. Erläuterung hierzu gewünscht!
		Netzwerkkabel vom Victron Cerbo in Frontoberschrank Fahrerhaus Beifahrerseite verlegt?
		Überwachung über Victron Connect App und über das VRM-Portal (bei W-LAN Router), separates Ladegerät für schwach abgesicherte Plätze (< 11 A Landstrom) Erläuterung hierzu gewünscht!
		Solaranlage mit 6 x 140 Watt Maximalleistung, Erhält die Solaranlage auch die Ladung der Starterbatterie?
		Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 39" LED-Flachbildschirm im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, elektrisch absenkbar, 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB und 27" LED-Flachbildschirm im Schlafraum (inkl. Smart TV Funktion). Funktionstest.
		Soundsystem im Wohnraum mit 8 Lautsprechern und 2 Subwoofer, Anbindung an das Radio und den TV im Wohnraum Soundsystem im Schlafraum mit 4 Lautsprechern und Subwoofer, Anbindung an den TV im Schlafraum. Funktionstest.
		Erläuterung zur Handhabung der Alarmanlage mit Innenraumüberwachung und Funktionstest gewünscht.
		Hauptschalter testen!
		Gibt es einen separaten Trennschalter für die Aufbaubatterien (4x200 Ah)?
		Sicherungskasten: Wie viele Sicherungen sind an welchen Orten verbaut?
10		BORDELEKTRONIK
		Menügeführte Zentral-Steuerung und Anzeige mit Touchscreen. Erläuterungen hierzu gewünscht!
		Farbig beleuchtete Glas-Touch-Taster zur Licht- und Aufbausteuerung Warum lässt sich kein zusätzlicher "doppelter Schalter" im Cockpit zur Steuerung der Treppe integrieren?
		Parallele und synchrone Steuerung und Anzeige über Smartphone und Tablet (Android/iOS) im WLAN-Bereich. Erläuterungen hierzu gewünscht!

#### 11. FOLLOW-UP NACH ÜBERNAHME

☐ Termin in Mercedes Service-Werkstatt vereinbaren.

- 1. Unterbodenschutz auf Wachsbasis
- 2. Aktivierung My Truck Point Portal
- ☐ Fahrzeugpersonalisierung.
  Heck-Tattoo und Schnecke rechts/links.